

因應108年0418花蓮地震土石流警戒基準值調整原因對照表

縣市	鄉鎮	警戒區域	現行警戒值 (mm)	建議調整警戒值 (mm)	震度	異動/調整原因
花蓮縣	秀林鄉	文蘭村(3) 水源村(2) 崇德村(2) 富世村(4) 佳民村(4) 景美村(2) 秀林村(3) 銅門村(4)	400*	350	7	1.該區於 107 年 2 月宜蘭及花蓮群震時，已進行警戒值調降(震度達 7 級)，警戒值除和平村外均調降 50mm(450mm 降為 400mm)，目前尚未調回。 2.考量 0418 地震震度再達 7 級，震後並有邊破落石災害傳出，為避免後續降雨可能造成土砂災害，建議秀林鄉警戒值均調降至 350mm。 R ₅₀ =390、R ₇₀ =570。
		和平村(3)	350			
	吉安鄉	南華村(4) 太昌村(1) 福興村(2)	450*	維持原值	6	1.該區於 107 年 2 月宜蘭及花蓮群震時，已進行警戒值調降(震度達 7 級)，當時警戒值調降 100mm(550mm 降為 450mm)，目前尚未調回。 2.由於 0418 地震震度約為 6 級，並未超過上年度地震震度，考量現行警戒值已於前年度進行調降，建議警戒值維持現況，並持續注意後續災害情況。 R ₅₀ =420、R ₇₀ =600。
壽豐鄉	池南村(2) 米棧村(4) 志學村(1) 溪口村(1) 樹湖村(2) 豐山村(1) 月眉村(3) 水璉村(3) 鹽寮村(3)	450*	維持原值	6	1.該區於 107 年 2 月宜蘭及花蓮群震時，已進行警戒值調降(震度達 6 級)，當時警戒值調降 100mm(550mm 降為 450mm)，目前尚未調回。 2.由於 0418 地震震度仍為 6 級，且考量現行警戒值已於前年度進行調降，建議警戒值維持現況，並持續注意後續災害情況。 R ₅₀ =405、R ₇₀ =600。	