

內政部營建署 函

地址：10556臺北市松山區八德路2段342號

聯絡人：羅秉紘

聯絡電話：02-87712920

電子郵件：lph0909@cpami.gov.tw

傳真：02-87712833

受文者：嘉義縣政府

發文日期：中華民國109年1月17日

發文字號：營署道字第1090004737號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一（1091014633_1090004737_109D2001962-01.pdf）

主旨：有關民眾向交通部陳情「路燈號誌燈螺絲凸出橡膠蓋龜裂快速。」一案(案件編號：1090000023)，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據交通部109年1月13日交路字第1090400044號函轉陳情案件辦理（如附件）。
- 二、經查固定路燈燈座之基礎螺栓，其凸出預留長度與燈桿之承載物、基礎板厚度、混凝土基礎以下之螺栓埋設長度等有關。
- 三、為保障用路人通行安全，請各縣市政府興辦市區道路工程設計、監造、施工及進行既有設施維護時，除依現地環境狀況與特性因地制宜調整外，其燈座固定螺栓應注意保護措施並避免過度突出。
- 四、本案因涉及市區道路設施管理維護權責，除應定期檢視基座安全外，遇有危及民眾安全情事，應即改善。

正本：6直轄市政府、臺灣省14縣(市)政府

嘉義縣政府

收文:109/01/17



1090015609

有附件

副本：Wang君(Wangbusy@hotmail.com)



裝

訂

線

